

Maschinenliste

Sonstiges

Schweißen

Die Schweißtechnik deckt die Anforderungen in den Bereichen:
hoch- bzw. niedrig legierte Stähle, modernsten Schweißanlagen in den Verfahren:

- WIG Schweißen bis 350 Amp.
- Mig-Mag Schweißen bis 350 Amp.
- Impulsschweißen bis 500 Amp.

Fertigung von schweißtechnischen Baugruppen nach Ihren Zeichnungen und Vorgaben incl. Bearbeitung und Oberflächenbehandlung.

CNC – Bandsäge	Baujahr 2007
-----------------------	--------------

Arbeitsbereich	450 mm
----------------	--------

CNC – Kreissäge	Baujahr 2003
------------------------	--------------

Arbeitsbereich	120 mm
----------------	--------

Nuten – Ziehen

Arbeitsbereich	4 – 22 mm
----------------	-----------
